

30-06-2025

תאריך הבדיקה: 30-06-2025

הבודק : משה

מספר הזמנה : 4719

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
וועד בנימין 3+5+7 נתניה	אלונים 14-18 , נתניה	שירן דהן

כמות גלאים	בקרת מבנה
8	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

בוצע בדיקת רכזות וגלאי סי-או

מהנדס בודק

מספר 44592679

