

תאריך: 28-12-2023

שם לקוח: עידן שני

שם פרויקט: מגדלי פלרונטין

איש קשר: רפי דהן

תעודת בדיקה למערכת CO

תאריך בדיקה: 28-12-2023

כמות גלאים: 12

בקרת מבנה:

לא קיימת

להלן תוצאות הבדיקה

המערכת נבדקה ונמצאה: לא תקינה

פיקוד רכות מול מפותחי איורור: לא תקין

הערות

הבקר אינו מגיב . ומפנחים עובדים קבוע המלצה החלפת מערכת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים הבאים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה			
ריכוז הגז	גז אפס	ריכוז הכז	גז מטרה
PPM 0.0	אזיר	PPM 100.0	חד תחמוצת הפחמן

שם מבצע הבדיקה: אפי אליהו



בדיקת CO

מספר מהנדס 44592679