

תאריך: 07-11-2023

שם לקוח: מתחם דונה ראש העין

שם פרויקט: מתחם דונה ראש העין

איש קשר: רווית גרינברג

תעודת בדיקה למערכת CO

תאריך בדיקה: 07-11-2023

כמות גלאים: 100

בקרת מבנה:

לא קיימת

להלן תוצאות הבדיקה

המערכת נבדקה ונמצאה: לא תקינה

פיקוד רכות מול מפוחי איורור: לא תקין

הערות

מערכת לא תקינה

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים הבאים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה			
ריכוז הגז	גז אפס	ריכוז הכז	גז מטרה
PPM 0.0	אזיר	PPM 100.0	חד תחמוצת הפחמן

שם מבצע הבדיקה: צחי



בדיקת CO

מספר מהנדס 44592679