

תאריך: 28-12-2023

שם לקוח: צת

שם פרויקט: תצצת

איש קשר: צתצ

תעודת בדיקה למערכת CO

תאריך בדיקה: 28-12-2023

כמות גלאים: צתצ

בקרת מבנה:

לא קיימת

גלאים שנמצאו לא תקינים

מספר גלאי	מפלס	כתובת
21	ךלך	צת

להלן תוצאות הבדיקה

המערכת נבדקה ונמצאה: תקינה

פיקוד רכות מול מפוחי איזורור: תקין

הערות

.,תך.

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים הבאים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה			
ריכוז הגז	גז אפס	ריכוז הכז	גז מטרה
PPM 0.0	אוויר	PPM 100.0	חד תחמוצת הפחמן

שם מבצע הבדיקה: ת עץת



בדיקת CO

מספר מהנדס 44592679

