

תאריך: 27-12-2023

שם לקוח: עיגו שני

שם פרויקט: אברבנאל 33

איש קשר: רפי בכר

תעודת בדיקה למערכת CO

תאריך בדיקה: 27-12-2023

כמות גלאים: 4

בקרת מבנה:

לא קיימת

גלאים שנמצאו לא תקינים

מספר גלאי	מפלס	כתובת
גלאי מספר 1	1-	
גלאי מספר 2	1-	
גלאי 3	2-	
גלאי 4	4	

להלן תוצאות הבדיקה

המערכת נבדקה ונמצאה: לא תקינה

פיקוד רכות מול מפותחי אינורור: לא תקין

הערות

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים הבאים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה			
גז מטרה	ריכוז הכז	גז אפס	ריכוז הגז
חד תחמוצת הפחמן	PPM 100.0	אוויר	PPM 0.0

שם מבצע הבדיקה: אפי אליהו



