

26-03-2026

תאריך הבדיקה: 26-03-2026

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 5810

**תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO**

| שם הלקוח                     | שם פרויקט           | איש קשר     |
|------------------------------|---------------------|-------------|
| נכסי אריאל מרכז הנחשית ניהול | נחשית 6 תל אביב-יפו | דודון בטיטו |

| כמות גלאים | בקרת מבנה |
|------------|-----------|
| 31         | לא קיימת  |

**אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:**

| נתוני גלאי |           |        |
|------------|-----------|--------|
| קריאה      | גז        |        |
| PPM 0.0    | PPM 0.0   | אפס    |
| PPM 100.0  | PPM 300.0 | רגישות |

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

**הערות:**

כאשר הגעתי לאתר, הרכזת הייתה כבויה. לאחר הדלקתה, המערכת הפעילה מפוחים באופן קבוע בשני אזורים. בוצעו ניסיונות לנתק את האזורים שגרמו להפעלה הקבועה, אך הרכזת החלה לבצע אתחולים (ריסטיס), ואף במספר מקרים לא נדלקה כלל. המערכת בת 12 שנים, מתוצרת חברת קונטל, ונראה כי קיימת תקלה הן ברכזת והן במספר רגשים. ההמלצה היא להחליף את המערכת.

מהנדס בודק

מספר 44592679

