

28-10-2024

תאריך הבדיקה: 28-10-2024

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 3652

**הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO**

| שם הלקוח                 | שם פרויקט              | איש קשר  |
|--------------------------|------------------------|----------|
| אפשטיין סלע בית מאני בעמ | תל אביב, יהודה הלוי 34 | יובל המר |

| כמות גלאים | בקרת מבנה |
|------------|-----------|
| 12         | לא קיימת  |

| תוצאת הבדיקה                   | שם בודק |
|--------------------------------|---------|
| המערכת נבדקה ונמצאה : לא תקינה | אפי     |

**אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :**

| נתוני גלאי |           |        |
|------------|-----------|--------|
| קריאה      | גז        |        |
| PPM 0.0    | PPM 0.0   | אפט    |
| PPM 100.0  | PPM 300.0 | רגישות |

**נתוני בדיקה :**

| גז מטרה         | ריכוז הגז מקסימום | גז אפט | ריכוז הגז מינימום |
|-----------------|-------------------|--------|-------------------|
| חד תחמוצת הפחמן | PPM 100.0         | אוויר  | PPM 0.0           |

**הערות :**

מערכת לא מגיבה

מהנדס בודק

מספר 44592679





## **אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ**

[Office@optimum-ltd.co.il](mailto:Office@optimum-ltd.co.il) רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

