

תאריך: 24-12-2023

שם לקוח: אפלייד מטיריאלס

שם פרויקט: ברגמן 4 רחובות

איש קשר: יבגני

תעודת בדיקה למערכת CO

תאריך בדיקה: 24-12-2023

כמות גלאים: 26

בקרת מבנה:

קיימת

גלאים שנמצאו לא תקינים

מספר גלאי	מפלס	כתובת
1.4	-1	1.4

להלן תוצאות הבדיקה

המערכת נבדקה ונמצאה: לא תקינה

פיקוד רבות מול מפוחי איזורור: לא תקין

הערות

- לא ניתן לגשת לתוכנת בקרת מבנה דרך המחשב. 2. הוזרם גז לגלאים ובוצעו הפעלות מפוחים. 3. גלאים בקומה 1- לא פעילים באיזור ששונה יעודו מחניון למבנה (ק) ip
4. pharm. נמצא מפוח כלוא בקומה 2- באיזור (p200) ששונה יעדו מחניון למבנה יש לבחון האם תפקודו נחוץ לשאר הקומה. (גלאים באיזור זה נותקו ואינם פעילים מתוקף שינוי הייעוד)

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים הבאים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה			
ריכוז הגז	גז אפס	ריכוז הכז	גז מטרה
PPM 0.0	אזיר	PPM 100.0	חד תחמוצת הפחמן

שם מבצע הבדיקה: צחי



בדיקת CO

מספר מהנדס 44592679

