

13-07-2025

תאריך הבדיקה: 13-07-2025

שם הבודק:

מספר הזמנה: 000

הנדון : דוח בדיקת תריסי אש \ עשן , חלונות עשן

איש קשר	שם פרויקט	שם לקוח
יוסי דורי	ירושלים, חניון חנה וסע הר הרצל	אריאל וימזור בקרת תנועה וחניה

מספר קומות במבנה	כמות תריסים אש ועשן	כמות חלונות עשן
5	26	0

להלן רשימת התריסים \ חלונות שנבדקו :

חלון \ תריס עשן \ אש	מיקום	סטטוס	הערות
קומה 1	לובי שירותים	תקין	מדף אש 1.1
קומה 1 צפון	לובי מעלית	תקין	מדף אש 1.2
קומה 1 צפון	לובי מעלית	תקין	מדף 1.3
קומה 1 צפון	לובי שירותים	תקין	מדף 1.4
קומה 1 צפון	לובי שירותים	תקין	מדף 1.5
קומה 1 צפון	לובי שירותים	תקין	
קומה 3 צפון	לובי מעליות	תקין	
קומה 3 צפון	לובי מעליות	תקין	מדף אש ממונע 2.8
קומה 3 צפון	לובי שירותים	תקין	מדף אש 2.9
קומה 4 לובי מעליות צפון	מעליות	תקין	מדף אש 2.6
קומה 4 מעליות	קומה 4	תקין	מדף 2.5
חדר מכונות צפוני	צפוני	תקין	מנוע 2.4
חדר מכונות צפוני	צפוני	תקין	מדף אש 2.3
חדר מכונות צפוני	צפוני	תקין	מדף 2.2
חדר מכונות צפוני	צפוני	תקין	מדף 2.1
חדר מכונות דרומי	דרומי	תקין	9.2
חדר מכונות דרומי	דרומי	תקין	10.2
חדר מכונות דרומי	דרומי	תקין	9.1
	דרומי	תקין	9.2
לובי כניסה	קומה כניסה 1	תקין	מדף 3.1
חדר גיחון	לובי כניסה	תקין	מדף 4.1
לובי מעלית	כניסה	תקין	5.1
לובי מעלית	לובי מעלית	תקין	6.1

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה, ת.ד. 7680400, טל: 077-5512665, פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

לובי מעלית	לובי מעלית	תקין	7.1
לובי מעלית	לובי מעלית		8.1

לסיכום:

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679

