

21-07-2024

תאריך הבדיקה : 21-07-2024

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 3248

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
כיכר המושבה ניהול ואחזקה	כיכר המושבה	מאיר

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
14	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
14 מזרחי	4.11	0.92	3.12	0.41	
10 מזרחי	3.7	0.72	2.72	0.35	
6 מזרחי	2.9	0.55	2.1	0.26	
2 מזרחי	1.6	0.28	0.92	0.16	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
13 מערבי	4.58	0.89	3.12	0.41	
9 מערבי	3.9	0.75	2.72	0.33	
5 מערבי	2.1	0.42	1.4	0.17	
1 מערבי	1.2	0.17	0.56	0.017	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

