

12-06-2025

תאריך הבדיקה : 12-06-2025

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : יש לבצע שילוט למפוחים

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אסטייט ניהול מבנים	הטורים 1 מתחם שלם	שמחה

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
13	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 13	6	0.67	4	0.34	
קומה 7	4.23	0.34	3.12	0.21	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 12	5		2.78	0.45	
קומה 8	3.78	0.34	2.79	0.21	
קומה 2	1.78	0.34	2.02	0.09	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

נ"ב
ד"ר

