

תאריך: 19-03-2024

שם לקוח: גיהול ואחזקה הברזל 2

שם פרויקט: הברזל 2

איש קשר: ברי

הנדון: בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 19-03-2024

1. מספר קומות בבניין: 7

2. כמות חדרי מדרגות: 2

3. כמות מפוחי לחץ: 0

4. רגש לחץ הפרשי: תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה

הערות

בכל חדר מדרגות קיים אורור טבעי גודל חלון 1.5 על 1.5 אשר מהווה אורור טבעי 1.5 מסך נפח חדר המדרגות

שם הבודק: אפי אליהו

10.1



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

בדיקת מפותחי דיחוס בהתאם לתקן
מספר מהנדס 44592679

