

08-12-2024

תאריך הבדיקה : 08-12-2024

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 3800

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
וועד הבית קדושי קהיר 19 קדושי קהיר 19	וועד הבית קדושי קהיר 19 קדושי קהיר 19	וועד הבית קדושי קהיר 19 קדושי קהיר 19

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
14	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 14	5.78	0.91	3.21	0.31	
קומה 9	3.21	0.70	1.91	0.21	
קומה 5	2.19	0.50	2.99	0.23	
קומה 1	1.23	0.44	0.89	0.1	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 13	3.21	0.80	2.89	0.31	
קומה 8	3.98	0.78	1.98	0.28	
קומה 4	2.34	0.41	1.90	0.21	
לובי	0.78	0.20	0.31	0.01	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה ת.ד. 7680400 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

