

03-03-2025

תאריך הבדיקה : 03-03-2025

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 4158

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
עמיגור ניהול נכסים בע"מ	יואל 13 אשקלון-בניין 2	שגב

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
19	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 19	5.25	0.78	3.45	0.34	
קומה 14	5.05	0.58	3.0	0.29	
קומה 9	3.95	0.44	2.11	0.22	
קומה 4	2.85	0.37	2.01	0.19	
קומה 1	2.15	0.30	1.01	0.11	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 18	4.67	0.85	3.45	0.30	
קומה 13	4.07	0.79	3.05	0.27	
קומה 8	3.27	0.59	3.01	0.21	
קומה 3	2.57	0.49	2.59	0.11	
קרקע	2.17	0.29	2.39	0.05	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

