

**תאריך: 17-04-2024**

**הנדון : בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3**

תאריך בדיקה: 17-04-2024

| איש קשר    | שם פרויקט      | שם לקוח           |
|------------|----------------|-------------------|
| דודו ביטון | יצחק בן דור 21 | אר גי אל אם ישראל |

| מס קומות בבניין | כמות חדרי מדרגות | כמות מפוחי דיחוס | רגש לחץ הפרשי |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 18 בניין 34     | 2                | 2                | לא תקין       |

חדר מדרגות 1:

| דלת סגורה |      | דלת פתוחה |     | קומה   |
|-----------|------|-----------|-----|--------|
| מהירות    | לחץ  | מהירות    | לחץ |        |
| 2         | 5465 | 5646      | 6   | קומה 1 |

חדר מדרגות 2:

| דלת סגורה |     | דלת פתוחה |     | קומה |
|-----------|-----|-----------|-----|------|
| מהירות    | לחץ | מהירות    | לחץ |      |
|           |     |           |     |      |

הערות  
חידושים/שינויים

לסיכום

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



מספר מהנדס 44592679