

**תאריך: 23-11-2025**

**שם הבודק: אפי**

**מספר הבדיקה: 5061**

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

| שם לקוח        | שם פרויקט            | איש קשר     |
|----------------|----------------------|-------------|
| ריפליי באולינג | רחובות, אופנהיימר 10 | ירון צור    |
| שטח החניון     | גובה החניון במטר     | כמות מלפסים |
| 3000           | 3                    | 1           |

#### המערכות שנבדקו

| לוחות חשמל | כמות מפותי בוסטר | כמות מפותי איורור | כמות מפותי יניקת עשן |
|------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1          | 0                | 0                 | 3                    |

#### ממצאי הבדיקה

| היערות      | סטטוס   | סוג הבדיקה                       |
|-------------|---------|----------------------------------|
|             | תקין    | הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש  |
|             | תקין    | פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל |
| המלצה לעשות | לא תקין | הפעלה מפאנל כבאים                |
|             | תקין    | כיוון סיבוב                      |
|             | תקין    | כמויות החלפת אוויר בחניון        |
|             | תקין    | תקינות מכנית                     |

## המערכות שנבדקו

| שם מפוח | מיקום   | מהירות אוויר (m/s) | ספיקה (m <sup>3</sup> /h) |
|---------|---------|--------------------|---------------------------|
| מפוח 1  | מינוס 1 | 14.87              | 69871                     |
| מפוח 2  | מינוס 1 | 16                 | 76154                     |
| מפוח 3  | מינוס 1 | 15.78              | 71431                     |

## **לסיכום**

**אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.**

הערות לסיכום בדיקה:  
על פי תקן ישן



דוח בדיקת מפוחים  
מספר מהנדס 44592679