

תאריך: 20-11-2023

מספר הזמנה: 2182

**הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון**

| שם לקוח       | שם פרויקט       | איש קשר  |
|---------------|-----------------|----------|
| מכלול אש בע"מ | בזלת 3 צור יגאל | יובל לוי |

| שטח החניון | גובה החניון במטר | כמות מלפסים |
|------------|------------------|-------------|
| 4000       | 13               | 0           |

**המערכות שנבדקו**

| לוחות חשמל | כמות מפותי בוסטר | כמות מפותי איוורור | כמות מפותי יניקת עשן |
|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 1          | 0                | 0                  | 6                    |

**ממצאי הבדיקה**

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| תקין | הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש  |
| תקין | פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל |
| תקין | הפעלה מפאנל כבאים                |
| תקין | כיוון סיבוב                      |
| תקין | כמויות החלפת אוויר בחניון        |
| תקין | תקינות מכנית                     |

[המערכות שנבדקו](#)

| שם מפוח | מיקום | מהירות אוויר (m/s) | ספיקה (m <sup>3</sup> /h) |
|---------|-------|--------------------|---------------------------|
| 6       |       |                    |                           |

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים  
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק צחי