

תאריך: 17-03-2026

שם הבודק: אילן דאי

מספר הבדיקה: 5814

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
בית מנצור אחזקה בע"מ	רעננה, הנופר 2 רעננה	משה לוגסי
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
1050	3.5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	19

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפרח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפרח 2.1	מינוס 1	9.9	21389
מפרח 4.1	מינוס 2	5.8	12876
מפרח 1.5	מינוס 2	6.12	23197
מפרח 1.6	מינוס 2	8	25187
2.7	מינוס 2	7.87	23198
2.8	מינוס 3	8.11	21191
2.9	מינוס 4	8.34	21101
2.10	מינוס 4	8.0	21981
3.5	מינוס 4	12.1	23111
3.6	מינוס 4	11.9	12199
3.8	מינוס 5	13	12000
4.5	מינוס 5	10.19	24143
4.6	מינוס 5	7.90	22113
4.7	מינוס 5	8.67	20743
4.8	מינוס 5	9.99	51966
4.9	מינוס 5	10.43	21966
11ץ4	מינוס 5	8.87	20906
5.3	מינוס 5	9.26	23306
5.4	מינוס 5		15996

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפרחים

מספר מהנדס 44592679