

תאריך: 19-04-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 5869

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
רמפא נכסים בעמ	סעדיה גאון 24 ת"א BS	שמואל BS
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
2400	3	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
2	0	0	2

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
תעלה בעלת 3 פתחים מפוח 1	מינוס 1: חניות צד שמעל	3.8	44700
תעלת בעלת 2 פתחים 50/50 מפוח 2	מינוס 1 חנייה צד ימין	4.8	52350
מפוח מינוס 2 מחסנים מפוח 3	אזור גן מינוס 2 ליד משרד שמואל	1.8	32100

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679