

תאריך: 29-03-2026

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 5768

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
רמות-מתחמי הריבוע הכחול- הסיבים 47 פתח תקווה	הסיבים 47 פתח תקווה	אלי
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
2500	5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	4

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	לא תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	לא תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	לא תקין	
כיוון סיבוב	לא תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	לא תקין	
תקינות מכנית	לא תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
---------	-------	--------------------	---------------------------

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

מפוחים לא נכנסים לעבודה בגילוי אש וגם פנל כבאים לובי כניסה כבוי יש לטפל באופן בהול



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679