

תאריך: 14-07-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 3170

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אופק טים	הבית האדום	דורון

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
450	3	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	7	0

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	לא תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	לא תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
הכנסת אוויר נקי	חניה 100	5.14	17500
הכנסת אוויר נקי	1 חניה 22	14.85	25177
מפוח 3	מינוס 1 חניה 64	6.85	15100
מפוח 4 לא תקין			
מפוח 5	מינוס אחד חניה אחד	11.23	23741
מפוח 7	חניה 97	6.22	32178

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:
בניין על פי תקן ישן



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679