

תאריך: 13-10-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 3616

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אמות מגדל המאה ניהול בע"מ	חניון המאה, אבן גבירול 124 ת"א	סיון נגר

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
3000	3	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איוורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	7	15	6

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח בוסטר	מינוס 1	20	6500
1-		30	6400
2201	1-	2.6	7400
21	1-	3	6800
מפוח בוסטר	1-	29	7000
9	2-	9.5	8200
6	2-	5.4	6800
בוסטר	2-	29	88110
בוסטר	2-	30	7200
בוסטר	2-	25	8600
8	3-	6.3	8800
9	3-	8.4	66000
מפוח בוסטר	3-	22	8700
בוסטר			

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679