

תאריך: 22-07-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 6152

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
היי טאואר אליפלט ניהול בע"מ	היי טאואר אליפלט ניהול בעמ	יוסי טצת

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
25200	3.5	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	8	0	6

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1 חניה 35	3.2	62300
בוסטר 1	חניה 38 מינוס 1	20	42400
בוסטר 2	מינוס 1 חניה 2	16.2	24300
בוסטר 3	חניה 46 מינוס 2	14	45900
מפוח 2	מינוס 2 חניה 42	12	58300
בוסטר 4	מינוס 2 חניה 56	17.3	38500
בוסטר 5	מינוס 2 חניה 12	18	55000
בוסטר 6	מינוס 3 חניה 63	22	48400
מפוח 3	מינוס 3 חניה 47	3.6	89100
בוסטר 7	מינוס 3 חניה 58	16.2	36000
בוסטר 8	מינוס 3 חניה 17	12.5	24300
מפוח 4	חדר משאבות מינוס 3	3.6	54000
מפוח קרקע 5	קרקע עליה חנייה	14.4	68700
מפוח מחסנים 6	מינוס 1	10.5	48600

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679