

תאריך: 26-07-2023

שם הבודק: צחי

מספר הבדיקה: 1699

הנדון : בדיקת מפותי פינני עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מועצה מקומית גבעת זאב	מועצה מקומית גבעת זאב	רפי אמיר
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
600	12	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	2	4

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
1	במת אולם	1341	7215
2	אולם	339	1822

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679