

תאריך: 22-02-2026

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 5466

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
ועד בית בן יהודה 174 תל אביב	ועד בית בן יהודה 174 תל אביב	אב בית אמויאל אחזקות בע"מ
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
450	3.2	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	6

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	7	89123
מפוח 2	מינוס 1	12	78611
מפוח 3	מינוס 1	11	56443
מפוח 4	מינוס 1	17.5	77121
מפוח 5	מינוס 2	16.8	89777
מפוח 6	מינוס 2	19.6	81543

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679