

תאריך: 26-04-2026

שם הבודק: מישה

מספר הבדיקה: 5909

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
וועד בית סטימצקי 2-4	ת"א, סטימצקי 2-4	יוסף ארביב
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
8000	4	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	7

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	3.3	1400
מפוח 2	מינוס 1	2.2	1000
מפוח 3	מינוס 1	4.5	2000
מפוח 6	מינוס 2	3.4	1400
מפוח 5	מינוס 2	3.3	1450
מפוח 4	מינוס 2	2.4	1000
מפוח בריכה	מינוס 1	7	13280

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679