

תאריך: 15-07-2025

שם הבודק: מישה

מספר הבדיקה: 4748

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
פרופרלי ניהול ואחזקת מבנים תרעד 10	רמת גן, תרעד 10	איתי

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
7200	3.5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	10	0	4

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפות	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפות בוסטר	מינוס 1	6	5619
מפות בוסטר	מינוס 1	5.76	5311
מפות בוסטר	מינוס 1	6.66	7311
מפות בוסטר	מינוס 1	9.16	8313
מפות בוסטר	מינוס 2	8.71	9013
מפות בוסטר	מינוס 2	5.19	7714
מפות בוסטר	מינוס 2	9.14	8154
מפות בוסטר	מינוס 2	8.88	4189
מפות בוסטר	מינוס 2	10	6195
מפות בוסטר	מינוס 2	9.11	5618
מפות עשן	מינוס 1	17.34	56189
מפות עשן	מינוס 1	16	89190
מפות עשן	מינוס 2	17.89	78666
מפות עשן	מינוס 2	15.44	87134

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפותים
מספר מהנדס 44592679