

תאריך: 10-11-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 5137

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אוגדון להשקעות שותפות כללית	תל אביב, הירקון 71, תל אביב-יפו	חיים אזיקרי
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
3979	3.5	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	10

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפות	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפות בוסטר 2	מינוס 1	3.78	78914
בוסטר 1	מינוס 1	4.4	81906
מפות 3	מינוס 1	36	98140
מפות בוסטר 4	מינוס 1	33	89451
מפות חדר מזרחי	מינוס 1	12	67154
מפות A27	מינוס 1	13	69816
מפות 2	מינוס 1	13	75190
בוסטר 5	מינוס 1	26	88777
בוסטר 6	מינוס 1	30	81654
מפות 26	מינוס 1	25	77143

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפותחים

מספר מהנדס 44592679