

תאריך: 28-10-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 5105

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מפטגון בע"מ	קרית גת, הזרחן 8	אורי כהן
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
2000	6	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
2	0	0	26

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפותח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
אולם ייצור	קרקע	14	45310
אולם ייצור	קרקע	12.98	67111
אולם ייצור	קרקע	12.77	77111
אולם ייצור	קרקע	11.43	34189
אולם ייצור	קרקע	12.90	65189
אולם ייצור	קרקע	15	95199
אולם ייצור	קרקע	15.55	98317
אולם ייצור	קרקע	16.6	52985
אולם ייצור	קרקע	14	33418
גג מבנה	גג	17	56809
גג מבנה	גג	15	87145
גג מבנה	גג	12	98165
גג מבנה	גג	14	79156
גג מבנה	גג	16.78	77555
מרתף	מינוס 1	11	66814
מרתף	מינוס 1	12.45	76140
מרתף	מינוס 1	13.32	56120
מרתף	מינוס 1	11	83165
מרתף	מינוס 1	10.98	88451
מרתף	מינוס 1	11	90276
מרתף	מינוס 1	14.40	90541
מרתף	מינוס 1	12.93	86145

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:
פנל כבאים תקין



דוח בדיקת מפותחים
מספר מהנדס 44592679