

תאריך: 24-06-2025

שם הבודק: מישה

מספר הבדיקה: 4449

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
קשת מלונאות בע"מ	אירפורט סיטי- מרכז מסחרי	אברהם און

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
10000	4	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
2	0	0	48

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	לא תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	לא תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 29	לוח חשמל 1	יש צורך בבדיקת מפוח או אביזרי לוח	
מפוח 34	לוח חשמל 1	יש צורך בבדיקת מפוח או אביזרי לוח	
מפוח 28	לוח חשמל 2	יש צורך בהחלפת מגען. מגען תפוס	
מפוח 33	לוח חשמל 2	יש צורך בהחלפת מגען	

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

מגענים תפוסים. בלוח מופיע מפוח בפעולה למרות שאין פקודה לכך



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679