

תאריך: 24-03-2025

שם הבודק: צביקה גלנטי

מספר הבדיקה: 4229

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
יקיר ניהול בר כוכבא בע"מ	מיי טאוור	תמיר שרים

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
8000 מ"ר	2.5 מטר	4

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	16	8	8

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 31	1-	12m/s	27,300m ³ /h
32	1-	20m/s	46,000m ³ /h
24	2-	13m/s	28,000m ³ /h
23	2-	לא נבדק	לא נבדק
16	3-	17m/s	40,000m ³ /h
15	3-	13.3m/s	28,800m ³ /h
7.1	4-	7.9m/s	17,000m ³ /h
7.2	4-	7.4m/s	16,000m ³ /h

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

מפוח 23 לא נבדק לא ניתן לגשת חסום בצידו ישר לפנות. מפוח 16 חסרה רשת הגנה למפוח ישר לפנות צידו מסביב המפוחים.



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679