

תאריך: 03-06-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 6022

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
שובל ניהול איילה 360	איילה 360, מודיעין	רם שובל נחשון
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
72300	5	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
5	0	0	35

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מחסנים בניין c	גג	7.1	16360
מפוח 2	גג	9.9	24100
מפוח 3	גג	8.6	18400
מפוח 4/לובי	גג בניין b	7.9	28420
מפוח 5	גג בניין b	9.45	42500
מפוח 6/לובי	גג בניין a	12.3	48700
מפוח 7	בניין d גג	14.2	65470
מפוח 8	גג בניין d	8.3	72140
מפוח 9	גג בניין d	8.5	44320
מפוח 10	מינוס 1 חניה 7	4.3	72160
מפוח 11	ירידה למינוס 2	9.7	67800
מפוח 12	חניה 108	3.7	63100
מפוח 13	חניה 139 מינוס 2	8.5	17200
מפוח 14	חניה 384 מינוס 3	6.8	14200
מפוח 15	חניה 362 מינוס 3	4.9	76800
מפוח 16	מינוס 3 חניה 365	4.1	88000
מפוח 17	מינוס 3 חניה 370	6.5	14400
מפוח 18 בעל 6 פתחים	מינוס 3 חניה 424	2.5	35200
מפוח 19	חניה 296 מינוס 3	3.7	65200
מפוח 20	מינוס 3 חניה 169	6.5	44200
מפוח 21	מינוס 3 חניה 170	7.1	52350
מפוח 22	חניה 63 מינוס 1	6.4	24300
מפוח 23	חניה 40 מינוס 1	5.6	12350
מפוח 24	מינוס 3	7.8	61200
מפוח 25	מינוס 3	9.8	55480
מפוח 26	מינוס 3	8.3	48700
מפוח 27	מינוס 3	7.5	42300
מפוח 28	מינוס 3	10.5	75400
מפוח 29	מינוס 3	7.3	65280
מפוח 30	מינוס 1	5.5	28400
מפוח 31	מינוס 1	7.9	78300
מפוח 32	מינוס 2	4.7	23000
מפוח 33	מינוס 3	8.3	56300
מפוח 34	מינוס 3	7.5	65200
מפוח 35	מינוס 3	9.3	73200

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

הערות לסיכום בדיקה:

דוח בדיקת מפותחים
מספר מהנדס 44592679

