

תאריך: 22-01-2026

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 1245

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
קשת אש	קורסים 5-7-9	איציק
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
150	3	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	8

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	3	2547
מפוח 2	מינוס 1	2	1963
מפוח 3	מינוס 1	3	2741
מפוח 4	מינוס 1	2	3412
מפוח מחסן	מינוס 1	2	2217

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

תקלה בהגדרת ווסתחם לא נכנסים לעבודה במהירות גבוהה



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679