

תאריך: 04-12-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 5418

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
דרך חדשה- ניהול נכסים	שוהם, האתרוג 29-37	אבי דוד
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
22000	3	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	15

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח תעלה	מינוס 1	6	75180
מפוח תעלה	מינוס 1	15	78143
מפוח תעלה	מינוס 1	13	87154
מפוח. תעלה	מינוס 1	12	76154
פרוזדור מחסנים 35	מינוס 1	14	67154
האתרוג 33 * 5 פתחים	מינוס 1	13	69165
מחסנים 33	מינוס 1	8	4186
מחסנים 31	מינוס 1	7	5187
מחסנים 29	מינוס 1	6	5189
תעלה חניון 4 מפתחים	מינוס 1	12	67198
מפוח תעלה 4 מפתחים חניה 172	מינוס 1	15	87164
מחסנים חניה 172	מינוס 1	17	67189

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679