

תאריך: 22-10-2023

מספר הזמנה: 1212

הנדון : בדיקת מפותי פינוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
בדיקה	בדיקה	בדיקה
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
123	2	2

המערכות שנבדקו

5	כמות מפותי יניקת עשן
5	כמות מפותי איוורור
5	כמות מפותי בוסטר
2	לוחות חשמל

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:
ממש לא יצא כמו שביקשנו

דוח בדיקת מפותים
מספר מהנדס 44592679

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
F1	1	524	125
F2	2	232	23

שם הבודק אפי חומוס אליהו