

תאריך: 06-06-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 2929

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
שובל ניהול דרייב אין סנטר בע"מ	דרייב אין סנטר בע"מ	דודי

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
5000	3	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	8

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	5.41	47513
מפוח 2	מינוס 1	5.47	31458
מפוח 3	מינוס 1	6.11	39817
מפוח 4	מינוס 1	4.82	38174
מפוח 5	מינוס 1	4.36	37145
מפוח 6	מינוס 1	2.28	12847
מפוח 2 יח	מינוס 1	4.82	32496
מפוח	מינוס 1	2.96	13874
מפוח	מינוס 1'	2.35	25796
מפוח	מינוס 1	2.96	12397

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679