

תאריך: 05-11-2023

מספר הזמנה: 2101

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
רביעיית פלטיניום מודיעין בעמ	רביעיית פלטיניום מודיעין בעמ	קובי חוליו
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
10000	4	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יגיקת עשן
5	0	0	26

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
חדר משאבות	חניון	1219	6558
חדר מתח גבוהה	חניון	736	3962
בניין A מפוח 5	גג	3512	18900
בניין A מפוח 11	גג	2533	13447
בניין A מפוח 12	גג	3268	17587
בניין A מפוח 3	גג	4807	25872
בניין A מפוח 1	גג	4496	24198
בניין A מפוח 4	גג	4760	25617
בניין B מפוח 11	גג	2504	13475
בניין B מפוח 1	גג	3500	18837
בניין B מפוח 3	גג	3031	16315
בניין B מפוח 4	גג	3199	17216
בניין B מפוח 5	גג	4549	24484
בניין B מפוח 12	גג	1419	7639
בניין C מפוח 11	גג	3258	17574
בניין C מפוח 12	גג	5420	10730
בניין C מפוח 5	גג	4157	22375
בניין C מפוח 4	גג	4396	23657
בניין C מפוח 1	גג	3380	18191
בניין C מפוח 2	גג	2661	14325
בניין D מפוח 5	גג	3752	20193
בניין D מפוח 12	גג	1232	6632
בניין D מפוח 11	גג	2472	13307
בניין D מפוח 4	גג	4675	25162
בניין D מפוח 1	גג	3612	19441
בניין D מפוח 2	גג	3216	18632

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בהנחיות בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

דוח בדיקת מפוחים





אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מספר מהנדס 44592679

שם הבודק צחי

