

תאריך: 23-12-2024

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 3639

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
עדן אור ניהול	רבין 10 קרית אונו	נופר אלפסי

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
200	3.5	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	5

ממצאי הבדיקה

הערות	סטטוס	סוג הבדיקה
	תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
לא תקין ..לא מגיב	לא תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
חסר נורות יש להחליפם	לא תקין	הפעלה מפאנל כבאים
	תקין	כיוון סיבוב
	תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
	תקין	תקינות מכנית

המערכות שנבדקו

שם מופח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
6 פתחים	מינוס 1	5.24	5200
5 פתחים	מינוס 2	6.23	4800
6 פתחים	מינוס 3	4.65	4360

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

מופח משאבות לא תקין... מופח חסמים תקין... מופח עובדים קבוע בתדר 50 Hz



דוח בדיקת מופחים

מספר מהנדס 44592679