

תאריך: 24-11-2025

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 5359

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אר גי אל	ונטורה 3 / טדסקי 4	דודו ביטון
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
100	3	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	4

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	11.7	74500
מפוח 2	מינוס 1	12.4	82300
מפוח 3	מינוס 1	13.6	83400
מפוח 4	מינוס 1	12.9	85100

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:
יש בניה מבנים לא חוקית. אין אוורור כראוי. יש לטפל בנושא המיידית.



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679