

תאריך: 18-08-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 3346

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
קבוצת מאי בע"מ	אסתר כאב 2	שי לוי

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
420	3	6

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	2	0	4

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
בוסטר	מינוס 1	5.24	94125
מפוח פיר	מינוס 1	5.41	95142
מפוח מינוס 2	מינוס 2	4.11	95214
מפוח מינוס 2	מינוס 2	2.14	58932
מפוח בוסטר	מינוס 2	4.96	92173
מפוח מחסנים	מינוס 1	2.58	14836

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

יש לפנות זבל מפוח פיר מינוס 1, בנוסף יש לפנות תעלות אוורור מינוס 2



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679