

תאריך: 25-03-2025

שם הבודק: משה לוי

מספר הבדיקה: 4184

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
הברזל 2 ניהול ואחזקה	ברזל 2	ברי

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
1200	3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
2	0	0	4

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפות	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפתח מספר 1		4.32	7938
1 מפתח מס			
מפתח מספר 2		2.34	4570
מפתח מספר 3		1.64	2844
מפתח מספר 4		0.68	8150
מפתח מספר 5		0.11	2890
מפות מספר 2			
מפוח מספר 2 מפתח מספר 1		0.36	6660
מפוח מספר 2 פתח 2		0.29	3600
מפוח מס 2 מפתח 3		0.69	3782
מפוח מס 2 מפתח 4		0.36	2840
מפוח מס 2 מפתח 5		0.96	4580
מפוח מס 3 3 פתחים		2.11	3920
מפוח. מספר 3 מפתח חלון		0.69	2580
מפתח מפוח 3 מפתח חלון		0.69	1480
מפתח חלון מס 3		0.25	1470
מפוח מס 4 כמות תעלות 6		0.54	3645

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679