

תאריך: 04-12-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 0000

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
דרך חדשה- ניהול נכסים	שוהם, האתרוג 66-74	אבי דוד
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
13000	3	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	15

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
אשכול מחסנים 66	מינוס 1	2.89	27860
אשכול מחסנים 66	מינוס 1	8.76	25170
אשכול מחסנים 66	מינוס 1	15	23749
אשכול מחסנים האתרוג 68	מינוס 1	9	41784
אשכול מחסנים 68	מינוס 1	8	23175
אשכול מחסנים 68	מינוס 1	8	25184
מפוח חניה 159	מינוס 1	7	84713
מפוח חניה 158	מינוס 1	12	87154
מפוח 157	מינוס 1	11	98654
מחסנים האתרוג 70	מינוס 1	6	25418
מחסנים האתרוג 70	מינוס 1	6	26731
מחסנים האתרוג 70	מינוס 1	8	45132
האתרוג 72	מינוס 1	7	4517
האתרוג 72 מחסנים	מינוס 1	5	5418
האתרוג 72 מחסנים	מינוס 1	5	4187
האתרוג 74 מחסנים	מינוס 1	5	3189
האתרוג 74 מחסנים	מינוס 1	5	3418
האתרוג 74 מחסנים	מינוס 1	5	3417

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679