

תאריך: 28-12-2023

מספר הזמנה: 2226

הנדון : בדיקת מפותי פינני עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתון ניהול מגדל רוטשילד 36 תל אביב	בית מאיר	רפי בכר
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
פינוי עשן לובי	12	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איוורור	כמות מפותי יניקת עשן
ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
F16A	לובי כניסה		12.97
מפ 2	מקלחות		2.35
מפ 3	מקלחות		2.34
מפ B1	ספא		12.98
מפ B2	ספא		12.95
מפ B3	ספא		12.94
מפ B4	ספא		12.97

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בהניין בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק צחי