

תאריך: 20-11-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 1111

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
החברה לפיתוח הרצליה בע"מ	הרב עובדיה יוסף 21, הרצליה	מיכאל בניש
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
38000	3.5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	9

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח מינוס 1 תעלה שמחוברת לאורך החניון	מינוס 1	לא תקין	לא תקין
מפוח 2 מחובר לתעלה	מינוס 1	21	88790
מפוח 3	מינוס 1 מחובר לתעלה	24	97413
מפוח 4	מינוס 1 חדר שירותים	17	97143
מפוח	מינוס 2	17	98614
מפוח מינוס 2 תעלה לאורך כל החניון	מינוס 2	16	99111
מפוח מינוס 2	מינוס 2	17	98760
מפוח מינוס 2	מינוס 2	17	98714
מפוח	מינוס 2	7	87154

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679