

תאריך: 12-01-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 3570

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
ע.ב ים ניהול ואחזקה בע"מ	יחזקאל שטריימן 3 1	שירן

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
1000	3.9	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	10	10	5

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוחי בוסטר 10	מעבר מפוחי בוסטר	5.22	6110
חניה 52	חניון	16.2	50000
חניה 61	חניון	9.5	60000
חניה 67	חניון	8.2	72000
חניה 76	חניון	10.4	54000

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679