

תאריך: 28-04-2026

שם הבודק: משה ואפי אליהו

מספר הבדיקה: 5598

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
האוס קייר בע"מ	הרצליה, מתחם מנדלבלוט	שחר קובר
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
110500	4	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
3	0	0	17

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	חניה 1413 מינוס	2.1	46700
מפוח 2	חניה 1414 מינוס 1	1.8	39200
מפוח 3	מינוס 1 ליד מחסן 77	1.9	37500
מפוח מחסנים אבן עזרא 36	חניה 1416	3.2	4200
מפוח מחסנים	אבן עזרא 38 מינוס	2.2	5100
מפוח 4	חניה 135 מינוס 1	2.1	52100
מפוח 5	חניה 135 מינוס 1	2	52300
מפוח 6	חניה 1426 מינוס 1	4.8	78200
מפוח 7	חניה 1433	1.6	46700
מפוח 8	מינוס 1 חניה 124	3.6	78300
מפוח 9 בעל 4 פתחים	מינוס 1 חניה 1171	2.9	82100
מפוח 10	חניה 114	3.1	79400
מפוח 11	מינוס 1 חניה 1121	2.1	79200
מפוח 12	חניה 1113 מינוס 1	2.1	68500
תעלה בעלת 2 פתחים	חניה 1474	7.2	35400
מפוח מחסנים	מינוס 2 אבן עזרא 36	2.45	67100
תעלה אחת 4 פתחים	חניה 1435	1.7	45200
מפוח מחסנים	מינוס 2 אבן עזרא 38	1.9	4150
פתח 2/1.5	מינוס 2	2.3	46200
תעלה בעלת 2 מפתחים	מינוס 2 חניית אורחים	1.8	55100
תעלה בעלת 8 פתחים	חניה 14126 מינוס 3	2.3	72450
תעלה בעלת 10 פתחים	מינוס 3 חניה 1364	1.8	65700
מפוח מחסנים	אבן עזרא 36 מינוס 3	4.5	3850
תעלה בעלת 6 פתחים	מינוס 3 חניה 1496	2.5	39300
מפוח מחסנים	מינוס 3 אבן עזרא 38	4.6	3910
מפתח 2/1.5 מטר	מינוס 3 חניה 1147	1.1	28300
תעלה בעלת 6 פתחים	מינוס 3 חניית אורחים	1.9	45900

לסיכום**אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיזורור בחניון בהתאם לתקן 1001.**

הערות לסיכום בדיקה:

דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

