

תאריך: 31-12-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 000

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

| שם לקוח                     | שם פרויקט     | איש קשר |
|-----------------------------|---------------|---------|
| קבוצת ש.י.ג יובל נכסים בע"מ | וילנסקי 43-55 | דני     |

| שטח החניון | גובה החניון במטר | כמות מלפסים |
|------------|------------------|-------------|
| 5000       | 3.2              | 1           |

#### המערכות שנבדקו

| לוחות חשמל | כמות מפותי בוסטר | כמות מפותי איורור | כמות מפותי יניקת עשן |
|------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 37         | 0                | 0                 | 0                    |

#### ממצאי הבדיקה

| סוג הבדיקה                       | סטטוס | הערות |
|----------------------------------|-------|-------|
| הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש  | תקין  |       |
| פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל | תקין  |       |
| הפעלה מפאנל כבאים                | תקין  |       |
| כיוון סיבוב                      | תקין  |       |
| כמויות החלפת אוויר בחניון        | תקין  |       |
| תקינות מכנית                     | תקין  |       |

## המערכות שנבדקו

| שם מפוח       | מיקום      | מהירות אוויר (m/s) | ספיקה (m <sup>3</sup> /h) |
|---------------|------------|--------------------|---------------------------|
| מפוח 1 בוסטר  | מעבר יציאה | 8.5                | 55628                     |
| מפוח 2        | חניה 305   | 5                  | 16892                     |
| מפוח 3        | חניה 307   | 8                  | 17521                     |
| מפוח 4        | חניה 317   | 12                 | 13965                     |
| מפוח 5        | חניה 403   | 12                 | 87136                     |
| מפוח 6        | חניה 403   | 11.5               | 55138                     |
| חניה 137      | מינוס 1    | 12                 | 64718                     |
| חניה 137      | מינוס 1    | 12                 | 69217                     |
| מפוח חניה 121 | מינוס 1    | 14                 | 53178                     |
| חניה 125      | מינוס 1    | 5.69               | 69311                     |
| חניה 129      | מינוס 1    | 12                 | 25793                     |
| חניה 101      | מינוס 2    | 9.85               | 58217                     |
| חניה 606      | מינוס 1    | 5.69               | 23817                     |
| חניה 616      | מינוס 1    | 8.25               | 44963                     |
| חניה 619      | מינוס 1    | 9                  | 55267                     |
| חניה 623      | מינוס 1    | 12                 | 45210                     |
| חניה 622      | מינוס 1    | 6                  | 47251                     |
| חניה 623      | מינוס 1    | 9.32               | 49385                     |
| חניה 623      | מינוס 1    | 5                  | 36874                     |
| חניה 801      | מינוס 1    | 6                  | 47185                     |
| חניה 8s       | מינוס 1    | 9                  | 39581                     |
| חניה 417      | מינוס 1    | 5                  | 47185                     |
| חניה 409      | מינוס 1    | 8                  | 45712                     |

## לסיכום

**אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.**

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679