

תאריך: 20-04-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 5787

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
וואסט מל ניהול נכסים בע"מ	ילדי טהרן 10	יוסי לוי
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
15200	4	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	3	0	6

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 3	חניה 59 מינוס	12.5	22320
מפוח 1	מינוס 1 חניה 52	4.2	82310
בוסטר 9	מינוס 1 חניה 46	10.2	32400
בוסטר 7	חניה 41 מינוס 1	14.1	32100
מפוח 4	חניה 34 מינוס 1	20.2	44200
מפוח 3	חניה 25 מינוס 1	20.1	36400
מפוח 6	חניה 14	16.2	22300
בוסטר 8	חניה 7	12.6	18200
מפוח 2	חניה 65	16.2	27400
פתח אוויר טבעי 10/3			

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679