

תאריך: undefined-undefined

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 5359

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אר גי אל	וונטורה/יצחק בן דור 3	דודו ביטון
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
70	3	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	4

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	12.9	83200
מפוח 2	מינוס 1	13.9	89210
מפוח 3	מינוס 1	12.43	84563
מפוח 4	מינוס 1	13.1	79300

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

יש בניה מבנים לא חוקית. אין אוורור כראוי. יש לטפל בנושא המיידית.



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679