

תאריך: 18-12-2024

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 3887

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אר גי אל	יצחק בן דור 17	גואד

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
3000	3	מינוס 1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	7

ממצאי הבדיקה

הערות	סטטוס	סוג הבדיקה
	תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
	תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
לא קיים ישן לפי תקן ישן	תקין	הפעלה מפאנל כבאים
	תקין	כיוון סיבוב
	תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
	תקין	תקינות מכנית

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	7.5	64320
מפוח 2	מינוס 1	6.3	56870
מפוח 3	מינוס 1	7.2	75400
מפוח 4	מינוס 1	6.8	64210

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

יש 3 מפוחים תקולים...יש לפנות מחסנים שנבנו לא חוקי



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679